




S=1/4


片引き

[縦断面納まり図]




[横断面納まり図]

$W \leq 900$




$W > 900$




両引き

〔 縦断面納まり図 〕




〔 横断面納まり図 〕




オプション

方立補助枠

〔 縦断面納まり図 〕




〔 横断面納まり図 〕






片引き

〔縦断面納まり図〕



〔横断面納まり図〕




片引きタイプ埋め込み条件

網戸の引手を残して稼動機を埋め込む場合は、下表を参考にしてください。
推奨A寸法は、網戸の引手が隠れない最小埋め込み寸法としております。

網戸W	～600	～800	～1000	～1200
推奨A寸法		44		46
B寸法	44	44～48	44～55	46～59

網戸W	～1400	～1600	～1830
推奨A寸法	50	57	61
B寸法	50～66	57～73	61～81

(単位:mm)



A寸法:吊元側の埋め込み寸法
B寸法:引き手までの寸法

注意:上表の数値はワイヤー調整された製品の実測値を元に作成しており、ネットの厚みによるバラつき、ワイヤー状態等により、B寸法は変動する場合がございます。


※額縁については図面を参考にご注意ください。

※仕様上、必ず四方を埋め込んでください。


※掘り込み部分が一部露出するため塗装時にご注意ください。

両引き

〔縦断面納まり図〕



〔横断面納まり図〕




両引きタイプ埋め込み条件

網戸の引手を残して稼動機を埋め込む場合は、下表を参考にしてください。
推奨A寸法は、網戸の引手が隠れない最小埋め込み寸法としております。

網戸W	～1200	～1600	～2000	～2400
推奨A寸法		48		50
B寸法	48	48～52	48～59	50～63

網戸W	～2800	～3200	～3630
推奨A寸法	54	61	65
B寸法	54～70	61～77	65～85

(単位:mm)



A寸法:吊元側の埋め込み寸法
B寸法:引き手までの寸法

注意:上表の数値はワイヤー調整された製品の実測値を元に作成しており、ネットの厚みによるバラつき、ワイヤー状態等により、B寸法は変動する場合がございます。

※額縁については図面を参考にご注意ください。

※仕様上、必ず四方を埋め込んでください。

※掘り込み部分が一部露出するため塗装時にご注意ください。